

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.08.09 ~ 2017.08.12 (4일)

측정 일시	2017. 08. 09 / 08:00 ~ 17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	170809-1	부지경계선①	0.0002	-
	170809-2	부지경계선②	0.0009	-
	170809-3	부지경계선③	0.0021	-
	170809-4	부지경계선④	0.0013	-
	170809-5	위생설비입구	0.0014	-
	170809-6	음압기배출구	0.0033	-
	170809-7	실외인접구역	0.0004	-
측정 일시	2017. 08. 10 / 08:00 ~ 17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	170810-1	부지경계선①	0.0004	-
	170810-2	부지경계선②	0.0016	-
	170810-3	부지경계선③	0.0024	-
	170810-4	부지경계선④	0.0018	-
	170810-5	위생설비입구	0.0022	-
	170810-6	음압기배출구	0.0044	-
	170810-7	실외인접구역	0.0024	-
측정 일시	2017. 08. 11 / 08:00 ~ 17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	170811-1	부지경계선①	0.0016	-
	170811-2	부지경계선②	0.0014	-
	170811-3	부지경계선③	0.0018	-
	170811-4	부지경계선④	0.0020	-
	170811-5	위생설비입구	0.0013	-
	170811-6	음압기배출구	0.0030	-
	170811-7	실외인접구역	0.0008	-
측정 일시	2017. 08. 12 / 08:00 ~ 17:00			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	170812-1	부지경계선①	0.0011	-
	170812-2	부지경계선②	0.0008	-
	170812-3	부지경계선③	0.0023	-
	170812-4	부지경계선④	0.0021	-
	170812-5	위생설비입구	0.0016	-
	170812-6	음압기배출구	0.0037	-
	170812-7	실외인접구역	0.0018	-

170809-1



170809-2



170809-3



170809-7



170809-4



170809-5



170809-6



시료번호	위치	결과
170809-1	부지경계선①	불검출
170809-2	부지경계선②	불검출
170809-3	부지경계선③	불검출
170809-4	부지경계선④	불검출
170809-5	위생설비입구	불검출
170809-6	음압기배출구	불검출
170809-7	실외인접구역	불검출

1	17.08.09		한인각		
NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAW	CHK'D	APPD

PROJECT TITLE

석면철거공사

CHK'D

SCALE

DATE

DRAW BY

DRAWING TITLE

강원도 속초시 중앙로17번
길 9-6

170810-1



170810-2



170810-3



170810-7



170810-4



170810-5



170810-6



시료번호	위치	결과
170810-1	부지경계선①	불검출
170810-2	부지경계선②	불검출
170810-3	부지경계선③	불검출
170810-4	부지경계선④	불검출
170810-5	위생설비입구	불검출
170810-6	음압기배출구	불검출
170810-7	실외인접구역	불검출

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAW	CHK'D	APPD
1	17.08.10		한인각		

PROJECT TITLE

석면철거공사

CHK'D

SCALE

DATE

DRAW BY

DRAWING TITLE

강원도 속초시 중앙로17번
길 9-6

170811-1



170811-5



170811-3



170811-4



170811-6



170811-2



170811-7



시료번호	위치	결과
170811-1	부지경계선①	불검출
170811-2	부지경계선②	불검출
170811-3	부지경계선③	불검출
170811-4	부지경계선④	불검출
170811-5	위생설비입구	불검출
170811-6	음압기배출구	불검출
170811-7	실외인접구역	불검출

1	17.08.11		한인각		
NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAW	CHK'D	APPD

PROJECT TITLE

석면철거공사

CHK'D

SCALE

DATE

DRAW BY

DRAWING TITLE

강원도 속초시 중앙로17번
길 9-6

170812-1



170812-5



170812-3



170812-4



170812-6



170812-2



170812-7



시료번호	위치	결과
170812-1	부지경계선①	불검출
170812-2	부지경계선②	불검출
170812-3	부지경계선③	불검출
170812-4	부지경계선④	불검출
170812-5	위생설비입구	불검출
170812-6	음압기배출구	불검출
170812-7	실외인접구역	불검출

1	17.08.12		한인각		
NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAW	CHK'D	APPD

PROJECT TITLE

석면철거공사

CHK'D

SCALE

DATE

DRAW BY

DRAWING TITLE

강원도 속초시 중앙로17번
길 9-6