

석면농도측정 결과표

별첨

측정결과

2017년 09월 25일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.002	미만
부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.004	미만
부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.005	미만
부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.004	미만
위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.003	미만
음압 - 01	지점 6. 음압기 설치	0.002	미만
주변 - 01	지점 7. 주 변 지 역	0.003	미만

3.현장사진

1. 부지-1(부지경계)	2. 부지-2(부지경계)
	
3. 부지-3(부지경계)	4. 부지-4(부지경계)
	
5. 위생-5(위생설비)	6. 음압-01(음압기설치)
	
7. 주변-01(주변지역)	
	

석면농도측정 결과표

별 첨

측정결과

2017년 09월 26일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.005	미만
부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.004	미만
부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.003	미만
위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.002	미만
음압 - 01	지점 6. 음압기 설치	0.001	미만
주변 - 01	지점 7. 주 변 지 역	0.003	미만

3.현장사진

1. 부지-1(부지경계)	2. 부지-2(부지경계)
	
3. 부지-3(부지경계)	4. 부지-4(부지경계)
	
5. 위생-5(위생설비)	6. 음압-01(음압기설치)
	
7. 주변-01(주변지역)	
	

석면농도측정 결과표


별 첨

측정결과

2017년 09월 27일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.002	미만
부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.003	미만
부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.004	미만
부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.005	미만
위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.002	미만
음압 - 01	지점 6. 음압기 설치	0.004	미만
주변 - 01	지점 7. 주 변 지 역	0.001	미만

3.현장사진

1. 부지-1(부지경계)	2. 부지-2(부지경계)
	
3. 부지-3(부지경계)	4. 부지-4(부지경계)
	
5. 위생-5(위생설비)	6. 음압-01(음압기설치)
	
7. 주변-01(주변지역)	
	

석면농도측정 결과표

별첨

측정결과

2017년 09월 28일

시료번호	측정지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
반출 - 01	지점 1. 주변지역	0.001	미만
반출 - 02	지점 2. 주변지역	0.002	미만

3.현장사진

1. 반출-1(주변지역)	2. 반출-2(주변지역)
	

측정지점위치

