


[ 별첨#1 ] 측정일시 · 결과

| 측정 일시 | 2017-12-12 |          |             |        |                                                                                       |
|-------|------------|----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 측정 결과 | 시료번호       | 측정지점     | 측정결과 (f/cc) | 검출석면   | 비 고                                                                                   |
|       | 1          | 부지경계선1   | 0.0016      | 허용기준미만 |    |
|       | 2          | 부지경계선2   | 0.0012      | 허용기준미만 |    |
|       | 3          | 부지경계선3   | 0.0020      | 허용기준미만 |    |
|       | 4          | 부지경계선4   | 0.0015      | 허용기준미만 |   |
|       | 5          | 위생설비 입구  | 0.0035      | 허용기준미만 |  |
|       | 6          | 폐기물 반출구  | 0.0023      | 허용기준미만 |  |
|       | 7          | 음압기출구1   | 0.0027      | 허용기준미만 |  |
|       | 8          | 음압기출구2   | 0.0031      | 허용기준미만 |  |
|       | 9          | 폐기물보관지점1 | 0.0025      | 허용기준미만 |  |
|       | 10         | 폐기물보관지점2 | 0.0019      | 허용기준미만 |  |

[ 별첨#2 ] 측정지점위치(도식도)



 (주)프라임보건환경연구소  
Prime Institute Of Health & Environment


|                         |                                 |                                  |                         |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 도면번호<br>Air#-101        | 연구기간<br>2017-12-12 ~ 2017-12-12 | 현장소재지<br>강원도 속초시 미시령로 3402 설악중학교 | 건축용도<br>교육연구시설          |
| 석면지도 작성일자<br>2017-12-12 | 석면지도 작성자<br>조규언                 | 건축물이름<br>동아리실동                   | 석면조사기관<br>(주)프라임보건환경연구소 |

[ 별첨#1 ] 측정일시 · 결과

[illegible]



[ 별첨#2 ] 측정지점위치(도식도)



 (주)프라임보건환경연구소  
Prime Institute Of Health & Environment

|                         |                                 |                                   |                         |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 도면번호<br>Air#-102        | 연구기간<br>2017-12-13 ~ 2017-12-13 | 현장소재지<br>강원도 속초시 미시령로 3402 설악중 학교 | 건축용도<br>교육연구시설          |
| 석면지도 작성일자<br>2017-12-13 | 석면지도 작성자<br>조규연                 | 건축물이름<br>동아리실동                    | 석면조사기관<br>(주)프라임보건환경연구소 |