


[별첨#1] 측정일시 · 결과

측정 일시	2017-12-02				
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비 고
	1	부지경계선1	0.0024	허용기준미만	
	2	부지경계선2	0.0013	허용기준미만	
	3	부지경계선3	0.0018	허용기준미만	
	4	부지경계선4	0.0022	허용기준미만	
	5	위생설비 입구	0.0023	허용기준미만	
	6	음압기출구1	0.0028	허용기준미만	
	7	음압기출구2	0.0023	허용기준미만	

[별첨#2] 측정지점위치(도식도)




(주)프라임보건환경연구소
Prime Institute Of Health & Environment

도면번호 Air#-101	연구기간 2017-12-02 ~ 2017-12-02	현장소재지 강원도 속초시 소평로 175 청대초등학교	건축용도 교육연구시설
석면지도 작성일자 2017-12-02	석면지도 작성자 조규연	건축물이름 교사동	석면조사기관 (주)프라임보건환경연구소

[별첨#1] 측정일시 · 결과

측정 일시	2017-12-03				
측정 결과	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비 고
	1	부지경계선1	0.0016	허용기준미만	
	2	부지경계선2	0.0018	허용기준미만	
	3	부지경계선3	0.0014	허용기준미만	
	4	부지경계선4	0.0012	허용기준미만	
	5	위생설비 입구	0.003	허용기준미만	
	6	폐기물 반출구	0.0023	허용기준미만	
	7	음압기출구1	0.0019	허용기준미만	
	8	음압기출구2	0.0026	허용기준미만	
	9	폐기물보관지점1	0.0023	허용기준미만	
	10	폐기물보관지점2	0.0019	허용기준미만	

[별첨#2] 측정지점위치(도식도)



 (주)프라임보건환경연구소
Prime Institute Of Health & Environment

도면번호 Air#-102	연구기간 2017-12-03 ~ 2017-12-03	현장소재지 강원도 속초시 소평로 175 청대초등학교	건축용도 교육연구시설
석면지도 작성일자 2017-12-03	석면지도 작성자 조규언	건축물이름 교사동	석면조사기관 (주)프라임보건환경연구소