

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

본관



본관 지상 3층



작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)


본관



본관 지상 3층



 작업 구역

 위생설비시설

 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

본관



본관 지상 2층



폐기물

작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

본관



본관 지상 2층



폐기물

작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

본관



본관 지상 1층



폐기물



작업 구역

위생설비시설



측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 태 일	대기환경기사	17202052026F	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]