


● 2019년 03월 18일, 13시~17시 (2층, 1층 작업)

- 측정 결과표

측정위치	시료번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
부지경계선	A - 1	240	10	0.001	기준 미만
	A - 2	240	10	0.002	기준 미만
	A - 3	240	10	0.002	기준 미만
	A - 4	240	10	0.001	기준 미만
위생설비	A - 5	40	10	0.003	기준 미만
읍압기 배출구	A - 6	40	10	0.001	기준 미만
	A - 7	40	10	0.001	기준 미만
	A - 8	40	10	0.002	기준 미만
폐기물 반출구	A - 9	40	10	0.004	기준 미만

- 측정 위치도(측정 장소)



- 측정 사진


부지경계선	부지경계선	부지경계선
		
부지경계선	위생설비 입구	음압기 배출구
		
음압기 배출구	음압기 배출구	폐기물 반출구
		

● 2019년 03월 19일, 13시~17시 (지하 1층 작업)

- 측정 결과표

측정위치	시료번호	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
부지경계선	A - 1	240	10	0.003	기준 미만
	A - 2	240	10	0.001	기준 미만
	A - 3	240	10	0.001	기준 미만
	A - 4	240	10	0.002	기준 미만
위생설비	A - 5	40	10	0.003	기준 미만
음압기 배출구	A - 6	40	10	0.001	기준 미만
	A - 7	40	10	0.001	기준 미만
폐기물 반출구	A - 8	40	10	0.004	기준 미만

- 측정 위치도(측정 장소)



- 측정 사진

부지경계선	부지경계선	부지경계선
		
부지경계선	위생설비 입구	음압기 배출구
		
음압기 배출구	폐기물 반출구	
		

V. 결과 및 권고제안

1. 조사 완료 현황

- 석면 해체·제거 작업 사업장 주변 비산 농도 측정 결과 종합의견
석면 해체·제거 작업 사업장 주변 비산 농도 측정 결과 17개 조사지점 모두 법 『석면안전관리법』 제28조 제 1항에서 “대통령령으로 정하는 사업장 주변의 석면배출 허용기준”인 0.01개/cm³ 미만으로 평가되었습니다.

- 2019년 03월 18일, 13시~17시 (2층, 1층 작업)

- 부지경계선 : 4개 지점
- 위생설비 입구 : 1개 지점
- 음압기 배출구 : 3개 지점
- 폐기물 반출구 : 1개 지점

- 2019년 03월 19일, 13시~17시 (지하 1층 작업)

- 부지경계선 : 4개 지점
- 위생설비 입구 : 1개 지점
- 음압기 배출구 : 2개 지점
- 폐기물 반출구 : 1개 지점