

■ 2020년 속초시 국가안전대진단 점검결과

연번	시설명	관리기관	소재지	점검일자	점검자 (공무원)	점검자 (전문가, 공사-공단 등)	점검결과	비 고
1	장사어촌체험마을 어촌계펜션	속초시 해양수산과	속초시 장사항해안길 45	2020.06.18.	(속초시) 배수민, (속초소방서) 박원경, 홍관표	-	특이사항 없음	
2	속초종합중앙시장	속초시 일자리경제과	속초시 중앙로147번길 16	2020.07.02. ~ 2020.07.06.	(속초시) 황병록, (속초소방서) 박원경, 홍관표	한국가스안전공사 김성진 한국전기안전공사 김정규	옥상 배수로 이물질 제거 미흡, 가스 배관 고정상태 부적정, 안전관리책임자 미선임, 개별 분전함 불량, 전기배선 노후, 방화셔터 바닥 미고정, 스프링클러 반경 부족	조치중 (2020년 완료예정)
3	속초공공하수처리시설	속초시 하수도사업소	속초시 해오름로 99	2020.06.23. ~ 2020.06.24.	(속초시) 최강선, 최홍수, 최종환, 안영수, 함진식, 김규완, 차민철, 김수권, 강은정, 김록문	-	특이사항 없음	
4	속초시매립장	속초시 환경자원사업소	속초시 방축길 60	2020.06.15. ~ 2020.06.19.	(속초시) 이오성, 박춘용, 김수권	-	특이사항 없음	기타 생활폐기물 소각시설, 재활용선별시설, 주민편익시설 점검 수행 (민간전문가, 공단 직원 8명 참여)
5	쌍천취수장	속초시 상수도사업소	속초시 설악산로 25-8	2020.07.01.	(강원도) 김익경, 신지하, (속초시) 최홍수, 이승용, 김록문	한국수자원공사 김진만 한국수자원공사 이상현	특이사항 없음	
6	설악취수장	속초시 상수도사업소	속초시 청봉로 271	2020.07.02. ~ 2020.07.03.	(속초시) 최홍수, 김규완, 김록문	소야방재 정명일 제일전기안전기술공사 김재석	특이사항 없음	
7	학사평취수장 (농어촌공사 건물 내)	속초시 상수도사업소	고성군 원암리 산1-5	2020.07.02. ~ 2020.07.03.	(속초시) 최홍수, 김규완, 김록문	소야방재 정명일 제일전기안전기술공사 김재석	특이사항 없음	
8	속초정수장	속초시 상수도사업소	속초시 떡발재로 181	2020.07.01.	(강원도) 김익경, 신지하 (속초시) 최홍수, 이승용, 김록문	한국수자원공사 이상현	생물감시장치 및 정수약품누액감시기 부적합 안전난간높이 부적합	차년도 이후 조치예정 (안전난간 보수 2020년 완료예정)
9	설악정수장	속초시 상수도사업소	속초시 설악산로836번길 57	2020.07.02. ~ 2020.07.03.	(속초시) 최홍수, 김규완, 김록문 전지영, 조하영	소야방재 정명일 제일전기안전기술공사 김재석	특이사항 없음	
10	학사평정수장	속초시 상수도사업소	속초시 울산바위길 66-43	2020.07.02. ~ 2020.07.03.	(속초시) 최홍수, 김규완, 김록문 전지영, 조하영	소야방재 정명일 제일전기안전기술공사 김재석	특이사항 없음	
11	신흥사 극락보전	속초시 문화체육과	속초시 설악산로 1137	2020.07.01.	(속초시) 박찬웅 (속초소방서) 박원경, 홍관표	한국전기안전공사 박승열 한국가스안전공사 김성진	가스배관 막음조치 미실시, 배관 확인 이종띠 설치 미흡, 가스누출 차단장치 점검부 위치 부적합	조치중 (2020년 완료예정)
12	영랑6	속초시 안전총괄과	속초시 영랑동 9	2020.07.09.	(속초시) 정승원, 박경열	-	재해위험지역 정비사업 중기계획('20~'24)에 반영하여 정비사업 추진예정(중·장기조치)	차년도 이후 조치예정
13	조양8	속초시 안전총괄과	속초시 조양동 1196-3	2020.07.01.	(속초시) 정승원, 박경열	-	천막 설치 일부구간 내 식생으로 인해 천막이 훼손되어 우기전 제거 시행	조치중 (2020년 완료예정)