

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙로 465 석면해체 및 처리용역
현장 소재지	강원도 속초시 중앙로 465(장사동)
측정 의뢰자	주식회사 효민아이시티

2. 측정시간 - 2019년 05월 15일 ~ 2019년 05월 17일(3일간)

3. 측정자(분석자포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김 동 수	대기환경산업기사	10201021412E	측 정 자
박 석 우	대기환경기사	95203070195S	측정자
허 진 우	보건환경학사	-	분석자

4. 조사기관 지정서 및 자격관련 사항

※ 별첨 3

5. 석면해체·제거작업 신고서 사본

※ 별첨 4

(주) 세 영 씨 엔 에



※ 별첨 1. 측정 결과

측정 일시		2019.05.15.(08:00 ~ 16:00)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.005	미만
	2	부지경계선 2	0.005	미만
	3	부지경계선 3	0.004	미만
	4	부지경계선 4	0.004	미만
	5	위생설비 입구	0.003	미만
	6	음압기 배출구 1	0.003	미만
	7	음압기 배출구 2	0.004	미만
	8	폐기물 반출구	0.004	미만


측정 일시		2019.05.16.(07:00 ~ 12:00)		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.004	미만
	2	부지경계선 2	0.005	미만
	3	부지경계선 3	0.005	미만
	4	부지경계선 4	0.004	미만
	5	위생설비 입구	0.004	미만
	6	음압기 배출구	0.003	미만
	7	폐기물 반출구	0.004	미만

측정 일시	2019.05.17.(08:00 ~ 16:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	부지경계선 1	0.004	미만
	2	부지경계선 2	0.004	미만
	3	부지경계선 3	0.005	미만
	4	부지경계선 4	0.004	미만
	5	위생설비 입구	0.003	미만
	6	음압기 배출구 1	0.003	미만
	7	음압기 배출구 2	0.004	미만
	8	음압기 배출구 3	0.004	미만
	9	폐기물 반출구	0.003	미만

(주) 세 영 씨 엔 에



별첨 2. 측정 지점 위치



05월 17일 1층

