


2018년도 국가안전대진단 점검결과

□ 보고빌딩

업체명	광고주명	점검결과	점검내용	광고물종류	설치장소	규격
보고빌딩	장구봉	적합	- 일부 부식된 부분이 있으나 구조적 위험성은 없었으며 광고주에 주기적 점검 당부	옥상간판	먹거리1길 35	20*10*2면, 12*10*2면




현장사진



보고빌딩 옥상간판 내부구조물

□ 설악타워

업체명	광고주명	점검결과	점검내용	광고물종류	설치장소	규격
설악타워 (구삼화빌딩)	윤종필	적합	- 점검결과 양호	옥상간판	중앙로 260	16*9,16*9, 11*7,11*8



현장사진



설악타워 옥상간판 내부구조물