

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정결과

측정일시	06월 21일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	7	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	8	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	9	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만

측정일시	06월 22일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	7	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	8	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	9	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	10	위생설비입구	0.01	0.001	검출한계미만
	11	음압기	0.01	0.001	검출한계미만

2. 측정 지점 위치(도식도)

< 6월 21일 >



2. 측정 지점 위치(도식도)

< 6월 22일 >

