

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
신 시 라	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	12월 11일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎥)	초과여부
	1	부지경계선	0.004	미만
	2	부지경계선	0.003	미만
	3	부지경계선	0.003	미만
	4	부지경계선	0.002	미만
	5	위생설비 입구	0.006	미만
	6	음압기 배출구	0.004	미만
	7	폐기물 반출구	0.005	미만
	8	폐기물 반출구	0.005	미만
	9	작업장주변 실외	0.004	미만
	10	작업장주변 실외	0.002	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
신 시 라	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	12월 12일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	초과여부
	1	부지경계선	0.003	미만
	2	부지경계선	0.003	미만
	3	부지경계선	0.002	미만
	4	부지경계선	0.004	미만
	5	작업장주변 실외	0.003	미만
	6	작업장주변 실외	0.005	미만
	7	위생설비 입구	0.004	미만
	8	위생설비 입구	0.002	미만
	9	음압기 배출구	0.006	미만
	10	폐기물 반출구	0.003	미만
	11	폐기물 반출구	0.004	미만
	12	폐기물 보관지점	0.003	미만
	13	폐기물 보관지점	0.005	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
신 시 라	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	12월 13일			
	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎥)	초과여부
측정결과	1	부지경계선	0.003	미만
	2	부지경계선	0.003	미만
	3	부지경계선	0.005	미만
	4	부지경계선	0.004	미만
	5	작업장주변 실외	0.006	미만
	6	작업장주변 실외	0.002	미만
	7	위생설비 입구	0.003	미만
	8	위생설비 입구	0.005	미만
	9	폐기물 반출구	0.004	미만
	10	폐기물 반출구	0.004	미만
	11	폐기물 반출구	0.003	미만
	12	폐기물 보관지점	0.005	미만
	13	폐기물 보관지점	0.002	미만
	14	음압기 배출구	0.003	미만
	15	음압기 배출구	0.004	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)

