

	담	담	시	상
관 세				



석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩

(1 / 3)


측정일자: 2021.07.09

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정 시작 시간: 10:08 AM	측정 종료 시간: 2:08 PM	
부지경계선2			
	측정 시작 시간: 10:11 AM	측정 종료 시간: 2:11 PM	
부지경계선3			
	측정 시작 시간: 10:13 AM	측정 종료 시간: 2:13 PM	
부지경계선4			
	측정 시작 시간: 10:15 AM	측정 종료 시간: 2:15 PM	
위생설비1			
	측정 시작 시간: 10:20 AM	측정 종료 시간: 11:00 AM	

석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩

측정일자: 2021.07.09

(2 / 3)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기배출구1			
	측정 시작 시간: 10:21 AM	측정 종료 시간: 11:01 AM	
음압기배출구2			
	측정 시작 시간: 10:23 AM	측정 종료 시간: 11:03 AM	
위생설비2			
	측정 시작 시간: 12:02 PM	측정 종료 시간: 12:42 PM	
음압기배출구3			
	측정 시작 시간: 12:05 PM	측정 종료 시간: 12:45 PM	
음압기배출구4			
	측정 시작 시간: 12:08 PM	측정 종료 시간: 12:48 PM	

석면 비산 측정 결과보고서 별지서식2. 사진첩

측정일자: 2021.07.09

(3 / 3)

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
위생설비3			
	측정 시작 시간: 12:12 PM	측정 종료 시간: 12:52 PM	
음압기배출구5			
	측정 시작 시간: 12:15 PM	측정 종료 시간: 12:55 PM	
폐기물반출구1			
	측정 시작 시간: 2:40 PM	측정 종료 시간: 3:20 PM	
폐기물반출구2			
	측정 시작 시간: 2:45 PM	측정 종료 시간: 3:25 PM	
	측정 시작 시간:	측정 종료 시간:	